


# FORESTERIA


BUDYNEK C

GDYNIA - KACZE BUKI, UL. BIESZCZADZKA

KARTA MARKETINGOWA



SCHEMAT LOKALIZACJI:



SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE:



SCHEMAT MA CHARAKTER R. JEDYNE PODŁOŻY. W PRZYPADKU EWENTUALNYCH ROZBIŻNOŚCI POMIĘDZY SCHEMATEM A PROJEKTEM BUDOWLANYM, WYDĄCY SIĘ JEST PROJEKT BUDOWLANY.

**ROBYG**

**KAJAR INVESTMENT sp. z o.o.**

Ul. Górczewska 5/7/9 lok.16, 01-189 Warszawa



**BJK Architekci Sp. z o.o.**

UL. BOLESŁAWA PRUSA 18, 81-431 GDYNIA

TEL. 506 314 286

|              |                                       |                |                      |
|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| FAZA:        | DATA:                                 | NR MIESZKANIA: |                      |
| 2B           | 09.01.2025                            | C.5.M.09       |                      |
| IŁOŚĆ POKOI: | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA PN-ISO 9836: |                | 42,07 m <sup>2</sup> |
| 3            | POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:        |                | 1,00 m <sup>2</sup>  |
|              | ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:       |                | 43,07 m <sup>2</sup> |
| PIĘTRO:      |                                       | POW. BALKONU:  | POW. LOGGI:          |
|              |                                       | 5              | 4,16 m <sup>2</sup>  |
| KLATKA:      |                                       | POW. TARASU:   | POW. OGRÓDKA:        |
|              |                                       | B              | -                    |

LEGENDA: ŚCIANKI W WYCHÓD WENTYLACYJNY MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

## UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WŁG NORMY PN-ISO 9836
- ZE WZGLĘDU NA TRWAŁOŚĆ PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I LUB WYMIARY MOGĄ ULEGAĆ ZMIANIE
- WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA UMOWNEGO
- NIE JEST PROJEKTEM NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODYFIKACYJNYCH
- WYŚCIE NA BALKON I TARAS - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMYCH
- POW. KANAŁY KUCHENNE I WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WSPÓLNAJĄCĄ BUDYNKU
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPewniony DOSTĘP DO NIEGO,
- ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ
- W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH, TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ