


# FORESTERIA


BUDYNEK C

GDYNIA - KACZE BUKI, UL. BIESZCZADZKA

KARTA MARKETINGOWA



SCHEMAT LOKALIZACJI:



**ROBYG**

**KAJAR INVESTMENT sp. z o.o.**

Ul. Górczewska 5/7/9 lok.16, 01-189 Warszawa



**BJK Architekci Sp. z o.o.**

UL. BOLESŁAWA PRUSA 18, 81-431 GDYNIA  
TEL. 506 314 286

FAZA:

2B

DATA:

09.01.2025

NR MIESZKANIA:

C.4.M.09

IŁOŚĆ POKOJÓW:

POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA PN-ISO 9836:	37,67 m <sup>2</sup>
POW. MIESZKANIA POD ŚCIANKAMI:	0,94 m <sup>2</sup>
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIESZKANIA:	38,61 m <sup>2</sup>

SCHEMAT LOKALU MIESZKALNEGO NA PIĘTRZE:



PIĘTRO:

4

POW. BALKONU:  
4,16 m<sup>2</sup>

POW. LOGGI:

-

KLATKA:

B

POW. TARASU:  
-

POW. OGRÓDKA:

-

LEGENDA:

ŚCIANKI   
 WYJĄGI WENTYLACYJNE  
 MIEJSCE PODŁĄCZENIA OKAPU KUCHENNEGO

UWAGA:

- POWIERZCHNIE LICZONE WGNORMY PN-ISO 9836  
 - ZE WZGLĘDU NA TRWAŁE PRACE PROJEKTOWE POWIERZCHNIE I LUB WYMIARY MOGĄ LIEĆ ZMIANE  
 - WYPOSAŻENIE TYLKO W CELACH PREZENTACJI, NIE STANOWI ZOBOWIĄZANIA DOWNEGO  
 - NIEJEST PROJEKTEM STANOWI UPIĘKNIWIENIE PRZEBIEGÓW KOSZYSTO CYFROWEGO  
 - WYŚCIE NA BALKONIE TARASIE - MOŻLIWA RÓŻNICA POZIOMYCH  
 - PIONY KANAŁYCIENIE PIONY WENTYLACYJNE STANOWIĄ CZĘŚĆ WEPOLAMINERALIZACJI BUDYNKU  
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA OTWORU REWIZYJNEGO NA PIONIE, MUSI BYĆ ZAPROWADZONY DOSTĘP DO NIEGO,  
 ZOBOWIĄZANIE Z DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  
 - W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA PODWÓJNYCH DRZWI BALKONOWYCH TYLKO JEDNO SKRZYDŁO DRZWIOWE  
 JEST WYPOSAŻONE W KLAMKĘ