

ŚCIANY NADAJĄCE SIĘ DO DEMONTAŻU


MARI
MONTE

MU.2.24

nr lokalu

nr klatki schodowej	C
piętro	2
liczba pomieszczeń	1
powierzchnia	33,50 m ²

1. holl	3,73 m ²
2. pomieszczenie	24,93 m ²
3. łazienka	4,84 m ²
4. balkon	4,71 m ²



LIL. MARYMONCKA